

## Zaměřené body - vše

Označení	Typ	Souřadnice X	Souřadnice Y	Výška poklopu	Výška dna	Hloubka (m)	Stav	Zanesenost	Počet trubek	Prvky	Poznámka
S46	Šachta	547729,32	1129698,42	224,94	223,19	1,75	2	2	5	Stupačky	hl. 1.43 od Z, od S 1.31
S94	Šachta	547669,31	1129664,68	222,49	220,79	1,7	2	2	4	Stupačky	
SMP	Šachta malá – přípojka	547660,72	1129664,71	222,51							
S95	Šachta	547648,02	1129654,1	221,83	220,38	1,45	2	3	4	Stupačky	
M	Vpust'	547649,04	1129651,77	221,83							
S96	Šachta	547612,5	1129637,53	221,1	219,2	1,9	2	2	3		
S97	Šachta	547572,85	1129611,14	218,13	216,98	1,15	3	2	2		
M	Vpust'	547730,82	1129696,34	224,87							
M	Vpust'	547912,13	1129781,52	223,59							
M	Vpust'	547920,55	1129753,24	224,16							
S98	Šachta	547919,28	1129751,25	224,41	223,01	1,4	3	2	3	Stupačky	
M	Vpust'	547928,98	1129719,74	224,72							
S99	Šachta	547930,37	1129707,73	225,11	223,71	1,4	2	1	3	Stupačky	
M	Vpust'	547934,68	1129695,63	225,12							
M	Vpust'	547941,2	1129664,89	225,65							
S100	Šachta	547940,93	1129660,34	225,9	224,5	1,4	2	2	3	Stupačky	
M	Vpust'	547946,44	1129636,93	226,36							
S101	Šachta	547949,4	1129612,12	227,36	225,86	1,5	2	2	4	Stupačky	
S102	Šachta	547956,63	1129562,7	229,46					0		Nejde otevřít, pod víkem šachty další víko
S103	Šachta	547957,39	1129613,22	227,35	225,9	1,45	1	2	4		
M	Vpust'	547951,43	1129646,21	226,27							
S104	Šachta	547948,35	1129666,43	225,85	224,55	1,3	1	1	4		
M	Vpust'	547949,86	1129666,1	225,92							
SMP	Šachta malá – přípojka	548020,82	1129661,21	229,16							
SMP	Šachta malá – přípojka	548039,03	1129668,53	229,11							
SMP	Šachta malá – přípojka	548054,12	1129670,62	229,4							
SMP	Šachta malá – přípojka	548047,15	1129649,38	229,58							
SMP	Šachta malá – přípojka	548040,91	1129620,03	229,98							
S105	Šachta	548041,15	1129618,14	229,98	227,78	2,2	1	1	2		
S106	Šachta	548041,37	1129588,13	230,61	228,11	2,5	1	1	4		
S107	Šachta	548042,21	1129565,88	230,42	228,32	2,1	1	2	4		
M	Vpust'	547942,28	1129691,43	225,34							
S108	Šachta	547936,55	1129720,85	225,03	223,33	1,7	2	2	3		
S110	Šachta	547963,66	1129720,53	226,95	225,2	1,75	1	2	3		
S109	Šachta	547902,68	1129831,07	223,09	221,59	1,5	3	3	3		
S111	Šachta	547884,15	1129840,25	222,53	221,03	1,5	2	2	2		
M	Vpust'	547981,01	1129867,11	224,32							
M	Vpust'	547913,64	1129862,27	223,56							
S114	Šachta	547875,94	1129861,71	222,41	220,96	1,45	3	2	3		
S113	Šachta	547872,47	1129861,72	222,35	220,95	1,4	3	3	3		
M	Vpust'	547870,78	1129862,85	222,12							

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

S115	Šachta	547866,27	1129876,86	222,3	221.2	1,1	2	3	3		
M	Vpust'	547866,56	1129879,38	222,24							
M	Vpust'	547860,86	1129886,23	222,56							
S116	Šachta	547850,84	1129912,73	223,38	221.78	1,6	3	3	3		Víko havarijní stav
S117	Šachta	547847,11	1129930,2	223,48	221.98	1,5	3	3	2		
M	Vpust'	547846,27	1129932,52	223,3							
S118	Šachta	547850,66	1129946,93	223,47	222.07	1,4	3	3	3		
S119	Šachta	547837,19	1129966,52	223,02	221.62	1,4	3	3	3	Stupačky	
M	Vpust'	547822,07	1129966,23	222,37							
M22	Vpust'	547819,15	1129966,39	222,25	220.8	1,45	2	2	3		
M	Vpust'	547817,87	1129969,78	222,33							
M23	Vpust'	547819,73	1129985,42	222,51	221.61	0,9	3	3	3		
S120	Šachta	547827,38	1129988,43	223,75			4	3	1		Roh septiku s odtokem
S121	Šachta	547827,39	1129992,66	224,72			4	3	1	Stupačky	Roh septiku s přítokem kam300 od jihu
S122	Šachta	547826,98	1129995,84	225,62			3	3	1	Stupačky	
S123	Šachta	547839,76	1129912,97	223,8	221.3	2,5	2	2	3	Stupačky	
S124	Šachta	547853,94	1129881,76	222,74	220.79	1,95	2	2	3	Stupačky	
M	Vpust'	547855,26	1129882,96	222,55							
S112	Šachta	547866,86	1129853,9	222,29	220.04	2,25	2	2	3	Stupačky	přítoky hl. 1.9
M	Vpust'	547870,77	1129847,48	222,34							
M	Vpust'	547899,06	1129813,72	222,95							
S1	Šachta	547520,89	1129694,24	205,69	204.137	1,55	3	3	3		Od Z hl 1.35, od S hl 1m
S2	Šachta	547515,35	1129695,7	205,59					2	Stupačky	Nejde otevřít
S3	Šachta	547471,49	1129709,12	205,05	203.49	1,56	1	2	2	Stupačky	
S5	Šachta	547439,94	1129727,79	205,6	203.333	2,27	2	3	3	Stupačky	
P2	Propustek	547427,48	1129730,18	203,22							
P1	Propustek	547425,96	1129719,39	203,02							
V1	Výpust'	547427,85	1129717,4	203,55							
S4	Šachta	547437,63	1129714,39	205,7	203.247	2,45	2	2	3	Jiné	Žebř,ze S hl. 2.35
S6	Šachta	547435,55	1129714,82	206,86	204.411	2,45	2	2	3	Jiné	čerpadlo a bezp. přepad do járu. přít z s4 hl. 3.75, odtok želez á trub dn200, přepad bet1200 se stavidlem
V2	Výpust'	547424,57	1129710,13	203,44							
S7	Šachta	547441,96	1129665,6	205,27	203.646	1,62	1	3	2	Stupačky	
S8	Šachta	547445,48	1129623,12	205,27	203.809	1,46	1	2	2	Stupačky	
S9	Šachta	547448,6	1129575,54	205,31	204.013	1,3	1	2	2	Stupačky	
S10	Šachta	547463,03	1129542,07	205,52	204.27	1,25	1	2	2	Stupačky	
S11	Šachta	547499,08	1129557,54	206,45	205.161	1,29	1	2	2	Stupačky	
M1	Vpust'	547500,94	1129558,12	206,22	205.231	0,99	4	3	4		přít od S 0.87m, od J Bet400 0.79m, od Z BET200 0.7m , odtok plast300
S12	Šachta	547510,6	1129541,87	206,28	205.814	0,47	3	3	2		
S13	Šachta	547511,17	1129652,77	206,77	205.221	1,55	2	3	1	Stupačky	
S14	Šachta	547508,05	1129653,22	206,69	205.288	1,4	3	2	4		
S15	Šachta	547535,31	1129638,39	208,36	207.062	1,3	2	3	2		
S16	Šachta	547549,4	1129627,07	209,71					0		nejde otevřít
S17	Šachta	547563,03	1129615,67	217,93	216.061	1,87	3	2	2		
S18	Šachta	547537,79	1129737,58	205,31	204.36	0,95	3	3	3		
M2	Šachta	547549,9	1129750,54	205,67	204.712	0,96	3	3	2		
M3	Šachta	547561,63	1129763,56	205,76	204.97	0,79	3	3	4		

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

M5	Vpust'	547587,54	1129751,87	207,89	207.019	0,87	2	3	2		Nejde otevřít, dle místních kapacitně nevyhovuje
S20	Šachta	547589,89	1129746,41	208,17	206.267	1,9	3	3	2	Stupačky	od m5 hl 1.65
M4	Vpust'	547547,88	1129713,93	206,68	205.934	0,75	2	3	2		
S19	Šachta	547549,99	1129709,3	206,53	204.332	2,2	2	2	3	Stupačky	nejde otevřít
S21	Šachta	547522,08	1129694,3	205,7	204.126	1,57	3	2	2		
S23	Šachta	547436,74	1129772,99	206,01	203.619	2,39	2	3	2	Stupačky	
S24	Šachta	547469,58	1129806,64	205,78	203.695	2,08	2	2	2	Stupačky	
S25	Šachta	547479,49	1129817,74	205,94	203.483	2,46	2		2	Stupačky	Zřejmě 150, tlaková, šoupě
S26	Šachta	547502,1	1129839,17	205,94	203.851	2,09	2	2	2	Stupačky	
S27	Šachta	547533,89	1129871,15	206,55	203.985	2,56	2	2	3	Stupačky	
S28	Šachta	547567,12	1129905,91	207,78	204.22	3,56	2	2	2	Stupačky	
S29	Šachta	547571,26	1129911,81	206,68					0	Stupačky	
S30	Šachta	547595,24	1129938,3	206,39	204.397	1,99	2	2	2	Stupačky	
S31	Šachta	547624,86	1129971,74	205,97	204.626	1,34	2	2	2		
M	Vpust'	547692,77	1129973,66	208,89							
S32	Šachta	547694,16	1129972,62	209,14	206.58	2,56	3	2	2	Stupačky	
S33	Šachta	547701,27	1129995,68	210,11	207.831	2,28	2	3	4	Stupačky	
S47	Šachta	547697,69	1129953,57	210,12					0		
M	Vpust'	547706,29	1129925,05	211,38							
S37	Šachta	547706,95	1129923	211,51			2	2	1,76		Ukorodované stupačky
M	Vpust'	547705,92	1129895,94	212,68							
S38	Šachta	547712,71	1129851,85	213,93					0		Zalétá asfaltem, mapovaná z M6
M6	Vpust'	547714,27	1129849,2	213,94	212.893	1,05	2	2	2		
M7	Vpust'	547694,16	1129849,32	212,18					0		
M8	Vpust'	547691,45	1129844,17	212,19					0		
M9	Vpust'	547681,47	1129814,28	212,17	211.118	1,05	3	2	1		
M10	Vpust'	547648,8	1129797,89	211,1					1		
M11	Vpust'	547613,98	1129770,88	209,4	208.525	0,87	2	2	3		
M12	Vpust'	547720,87	1129823,11	214,08			3	2	1		ul. vpust', odtok BET200 na sever do trávníku
M13	Vpust'	547761,69	1129830,45	216,35			2	2	1		ul. vpust', odtok BET200 na serverových, pod ú 45 stupňů přes cestu
M16	Vpust'	547785,89	1129829,43	217,6			2	4	1		odtok na sever do trávníku
M14	Vpust'	547783,48	1129836,3	217,49			2	1	1		BET200 od kolmo přes cestu
V5	Výpust'	547783,5	1129836,94	217,79	217.791	0	2	1	1		
M15	Vpust'	547783,94	1129844,56	218,8	218.796		4	4	1		
M	Vpust'	547804,1	1129841,89	218,51							
V6	Výpust'	547803,81	1129845,61	219,03	219.026	0	2	2	1		
S39	Šachta	547841,05	1129856,22	220,63	218.862	1,77	3	2	3		
S40	Šachta	547905,43	1129793,65	223,49	222.143	1,35	3	3	3		
S41	Šachta	547865,47	1129778,47	225,18	223.117	2,06	3	2	3		
M	Vpust'	547866,65	1129776,54	225,18							
S42	Šachta	547831,9	1129762,64	225,17	223.244	1,93	2	2	3		
S43	Šachta	547833,17	1129759,98	225,17	223.721	1,45	3	3	4		
S44	Šachta	547785,45	1129733,62	225,17	223.363	1,81	2	2	3	Stupačky	

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

S45	Šachta	547786,96	1129731,62	225,12	223.792	1,33	2	2	2	Stupačky	
S48	Šachta	547452,23	1130575,51	205,15	203.607	1,54	1	1	2	Stupačky	
S49	Šachta	547454,89	1130558,98	205,85	203.485	2,36	1	1	4	Stupačky	
S50	Šachta	547411,73	1130604,9	205,59	203.779	1,81	1	2	2	Stupačky	
S51	Šachta	547394,01	1130650,95	205,39	204.089	1,3	1	1	2	Stupačky	
S52	Šachta	547376,74	1130685,39	205,54	204.321	1,22	1	2	2	Stupačky	
S53	Šachta	547358,08	1130721,25	205,77	204.479	1,29	1	2	2	Stupačky	
S54	Šachta	547341,07	1130758,26	205,9	204.662	1,24	1	2	3	Stupačky	
S55	Šachta	547331,23	1130781,1	206,22	206.218						Nejde otevřít
V7	Výpust'	547290,89	1130767,77	203,51	203.063	0,45	3	1	1		
S56	Šachta	547331,72	1130798,57	207,11	204.89	2,22	1	2	3	Stupačky	hl. př od s57 1.5m
S57	Šachta	547333,22	1130799,32	207,42	205.153	2,27	1	2	3	Stupačky	přítok od Z hl. 2.60 stará jednotná, přepad do Moravy, voda propadá do roury a odtok na šachtu přes cestu hl. 2.13
S61	Šachta	547325,12	1130803,76	207,04	205.33	1,71	1	1	3	Stupačky	
S63	Šachta	547323,79	1130804,77	207,05	207.048		2	4	2	Stupačky	
M	Vpust'	547322,07	1130808,89	206,86							
M	Vpust'	547322,08	1130808,89	206,87							
SMP	Šachta malá – přípojka	547323,74	1130808,17	206,97							
SMP	Šachta malá – přípojka	547324,04	1130808,51	206,98							
S58	Šachta	547337,86	1130808,94	207,64	205.489	2,15	1	1	2	Stupačky	
S59	Šachta	547327,31	1130823,99	208,55	206.009	2,54	1	2	2	Stupačky	
SMP	Šachta malá – přípojka	547330,47	1130832,87	209,27							
SMP	Šachta malá – přípojka	547349,94	1130843,16	210,87							
SMP	Šachta malá – přípojka	547351,32	1130843,94	210,92							
S60	Šachta	547367,4	1130851,84	212,14	209.849	2,29	1	1	2	Stupačky	
S64	Šachta	547396,04	1130868,72	214,73	212.422	2,31	1	1	2	Stupačky	
SMP	Šachta malá – přípojka	547401,44	1130880,07	215,99							
S65	Šachta	547417,34	1130876,28	216,27	213.899	2,37	1	1	2	Stupačky	
VY	Výpust'	547423,17	1130861,18	214,4							
M	Vpust'	547415,09	1130859,06	213,71							
P	Propustek	547409,86	1130857,65	213,51							
VY	Výpust'	547402,92	1130855,77	213,09							
M17	Vpust'	547419,46	1130851,78	213,94	213.018	0,92	2	3	1		
M	Vpust'	547453,16	1130868,35	215,93							
P	Propustek	547452,21	1130868,09	215,89							
M	Vpust'	547458,83	1130860,79	216,05							
S66	Šachta	547478,45	1130874,4	218,71	216.375	2,33	1	1	2	Stupačky	
P	Propustek	547479,64	1130870,1	217,38							
VY	Výpust'	547471,48	1130870,11	217							
SMP	Šachta malá –	547490,86	1130876,28	219,09							

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

	přípojka										
S67	Šachta	547491,88	1130877,16	219,22	219.223		3	2	2	Stupačky	
M	Vpust'	547507,97	1130871,14	219,08							
S68	Šachta	547511,58	1130868,03	218,92	218.923				0		nejde otevřít
S69	Šachta	547515,01	1130871,19	219,36	217.574	1,79	3	2	4		
M	Vpust'	547505,73	1130862,14	218,27							
SMP	Šachta malá – přípojka	547519,67	1130884,82	220,83							
M	Vpust'	547512,31	1130892,97	220,33							
SMP	Šachta malá – přípojka	547519	1130907,53	221,14							
SMP	Šachta malá – přípojka	547517,74	1130919,08	221,75							
SMP	Šachta malá – přípojka	547514,13	1130931,44	222,42							
M	Vpust'	547512,41	1130928,86	222,05							
M	Vpust'	547509,42	1130945,82	222,87							
S70	Šachta	547510,92	1130941,13	222,79	221.696	1,09	3	3	3		
SMP	Šachta malá – přípojka	547513,92	1130974,44	224,76							
M	Vpust'	547510,9	1130969,56	224,5							
M	Vpust'	547501,94	1130977,66	224,26							
SMP	Šachta malá – přípojka	547498,55	1130970,47	224,23							
S74	Šachta	547496,82	1130981,82	224,69	222.497	2,19	1	1	2	Stupačky	
S71	Šachta	547502,92	1130982,16	224,61	222.954	1,66	3	3	3		
S72	Šachta	547504,19	1131003,05	225,5	223.469	2,03	1	2	1	Stupačky	
S73	Šachta	547510,86	1131004,38	225,5	223.678	1,82	3	2	2		nejde otevřít.
SMP	Šachta malá – přípojka	547507,63	1131000,43	225,53							
S75	Šachta	547518,63	1130898,84	220,85	220.853		3	3	2		
S89	Šachta	547805,18	1130568,88	219,15	217.298	1,85	4	3	3		
S91	Šachta	547818,59	1130557,09	223,67	223.066	0,6	3	3	3		
S90	Šachta	547737,87	1130558,96	213,96	212.298	1,66	3	3	2		nejde otevřít
S88	Šachta	547673,87	1130841,22	225,27	224.887	0,38	5	4	1		
S88	Šachta	547671,46	1130832,89	225,05	224.667	0,38	5	4	1		
SMP	Šachta malá – přípojka	547671,35	1130832,96	224,78							
SMP	Šachta malá – přípojka	547665,65	1130832,26	224,8							
SMP	Šachta malá – přípojka	547659,97	1130840,5	224,84							
S87	Šachta	547656,47	1130834,85	224,27	224.268				0		nejde otevřít
SMP	Šachta malá – přípojka	547635,1	1130835,38	223,27							
SMP	Šachta malá – přípojka	547623,1	1130834,14	222,75							
M20	Vpust'	547619,47	1130832,7	222,47	221.933	0,54	5	4	1		odtok na východ, BET200, v

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

												azimut 178 st. je ve vzd. 1.28 m zadní stěna kanálu
S86	Šachta	547623,51	1130830,15	222,75	222.752					0		nejde otevřít
SMP	Šachta malá – přípojka	547613,37	1130833,96	222,42								
S85	Šachta	547589,84	1130828,65	221,44	219.718	1,72	1	1	2		Stupačky	
S81	Šachta	547578,31	1130833,04	220,83	219.664	1,17	4	3	3			
S82	Šachta	547580,88	1130850,01	221,98	220.812	1,17	4	3	3			
SMP	Šachta malá – přípojka	547580,15	1130851,98	222								
S80	Šachta	547570,03	1130829,91	220,56	218.921	1,64	1	2	2		Stupačky	
M19	Vpust'	547567,52	1130823,34	219,7	219.704		4	2	1			
M18	Vpust'	547561,01	1130835,06	220,2	219.665	0,53	3	3	1			odtok BET200 na jih do staré kan, zadní stěna hl.ř. staré kanalizace 1.57m od středu šachty azimut 164 st.
SMP	Šachta malá – přípojka	547562,69	1130836,48	220,44								
SMP	Šachta malá – přípojka	547552,11	1130841,94	220,1								
S79	Šachta	547557,8	1130833,22	220,21	220.21					0		nejde otevřít
S92	Šachta	547545,78	1130815,83	218,77	218.268	0,5	2	1	2			
S83	Šachta	547542,5	1130809,63	218,16	216.788	1,37	1	2	2		Koš	
S84	Šachta	547539,73	1130805,23	217,98	215.981	2	2	2	3		Stupačky	
S78	Šachta	547547,14	1130839,45	219,98	218.068	1,91	1	2	2		Stupačky	
SMP	Šachta malá – přípojka	547540,2	1130851,97	220,28								
SMP	Šachta malá – přípojka	547532,31	1130862,43	220,36								
S77	Šachta	547453,18	1130868,35	215,93	214.652	1,28	3	3	3			
S76	Šachta	547415,11	1130859,08	213,72	212.59	1,13	3	3	3			

Hodnocení stavu: 0 Nezjištěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nezjištěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené